N.S. Gold.
½" Qtz.
1½" Qtz. 531 Vein.
¾" Qtz.
1" white Qtz.
½" white Qtz.
1½" Qtz. 509 Vein.
1" Qtz.
½" Qtz.
Sept. 1, '37.
D.D.H.# 22
0° – 521'.
July 1
June 1
1¼" Ang.
Apr. 1
May 1
Mar. 1
Feb. 1
Jan. 1/40
Sta. 311
Aug.
Sept. 1, '37.
Oct. 1, '37
Nov. 1
Sta. 280
Sta. 288
55°
532 D.W.
Fault
1½" Qtz
550 DW
Aug. 1
2 Qtz
¾" Qtz
7½" Qtz
¾" Qtz
529 X-C N
278
561 D.W.
¾" Qtz
503 D.W.
¾" Qtz.
Jan. 1, 1937.
Sta. 273
Feb. 1
Dec. 1
Sta. 270
Sta. 269
Major Fault
Fault ← 20'
351 X-C N
Major Fault
Fault
Sept.
514 X-C.N.
3" + 2" Qtz
508 X.C.S.
¼" Qtz.
Sta. 256
1½" Qtz
Sta. 257
Nov. 1 '37.
Dixon Fissure ?
Sta. 264
2 - 2" Qtz
Jan. 1, 1937.
522 X-C.N
3" Qtz
1½" Qtz
3" Qtz
6" Qtz
5" Qtz
5" Qtz
3" Qtz
Dec. 1
Sta. 267
1½" & 5" Fault Material
Jan. 1, 1937.
Sta. 274
Sta. 275
502 D.W.
Feb. 1, '37.
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
SHEET 3.